



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 0 4																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 69B									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO 5																										
CATASTO Bergamo f.7; mp. 248																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11,52									<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>									1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																						
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																		PROTEZIONE PROPOSTA									DESTINAZIONE DI PIANO																																			
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																										
DATI CRONOLOGICI Edificio costruito intorno al 1960 su un'area prima libera																		DATI TIPOLOGICI Villa a pianta irregolare Altezza di due piani sopra lo zoccolo in continuità del muro della strada Copertura a padiglione									STRUTTURE E MATERIALI Struttura in c.a. e muri di tamponamento in mattoni Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. e manto in coppi Zoccolo in pietra a vista.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		- CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO - Meridiana, ferri battuti, loggetta ed archi rivelano il tentativo di ambientazione stilistica Costruzione "in stile" non qualificante l'ambiente									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 192.5 / 192.22																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																																			
VISTA DA																																																														

