



1									2									3																																																																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Chiesa della Madonna del giglio												EPOCA sec.XVII						1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo												NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 2 8																																																								
LOCALITÀ S.Alessandro						VIA S.Alessandro						N. CIV. 174						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni												GRADO																																																								
CATASTO Bergamo f.4; mp. S						PROPRIETÀ religiosa						USO ATTUALE culto						<table border="1"> <tr> <td>STRUTTURE VERTICALI</td> <td>STRUTTURE ORIZZONTALI</td> <td>COPERTURE</td> <td>UMIDITÀ</td> <td colspan="2">a</td> <td colspan="2">b</td> <td colspan="2">c</td> <td colspan="2">d</td> <td colspan="2">e</td> <td rowspan="4">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">1</td> </tr> </table>												STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ	a		b		c		d		e		2					1		2		1		2		1						1		2		1		2		1						1		2		1		2		1	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ	a		b		c		d		e		2																																																																								
				1		2		1		2		1																																																																										
				1		2		1		2		1																																																																										
				1		2		1		2		1																																																																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11,13																		piano terreno									DESTINAZIONE DI PIANO																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									spazi liberi																																																											
DATI CRONOLOGICI Costruita nel 1660 (v.iscrizione sopra la porta) Addossato sul retro un piccolo corpo di fabbrica per abitazione (ora vuoto)																		DATI TIPOLOGICI Chiesetta isolata a chiusura di una vecchia cortina Chiesa a una navata con volta a botte Portichetto antistante con quattro colonne ioniche Copertura a falde																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata Tetto con orditura in legno e manto in coppi Portale e colonne in arenaria																																																		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Notevoli stucchi e decorazioni pittoriche sotto il portico e all'interno.																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro degli elementi decorativi																																																		
BIBLIOGRAFIA PASTA, 1775, 71; FORNONI, 1905, 427; ROSA, 1931; PINETTI, 1931, 82; S. ANGELINI, 1952																		OSSERVAZIONI																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973 REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																																																		
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 61.33 / 61.32 / 61.25																		negozi, attività artigianali, vetrino, insegne, ecc.																		VISTA DA																																																		

