



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII?</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 1 3 5</b>																	
LOCALITA <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>154</b>									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO <b>Bergamo f.7; mp.1756</b>																		PROPRIETA <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione</b>									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R?G. n.a; art.11, 52</b>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									3								
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada, orto</b>																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI <b>Probabilmente secentesco</b>																		DATI TIPOLOGICI <b>Edificio in cortina</b>									STRUTTURE E MATERIALI <b>Muratura mista, intonacata</b>																										
<b>Probabilmente rimaneggiata la facciata a piano terra</b>																		<b>Altezza di quattro piani</b>									<b>Solai in legno</b>																										
																		<b>Copertura a due falde</b>									<b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</b>																										
																		<b>Pianta quadrangolare</b>									<b>Contorni aperture in arenaria</b>																										
																											<b>Ballatoi in legno con ringhiera in ferro</b>																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>Portale architravato in arenaria</b>									PROPOSTE DI RESTAURO <b>Ristrutturazione interna.Rifacimentointonaco facciata.Rifare muretto a ovest</b>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		<b>Orto ben coltivato sul retro, con muretto terminale a ovest pericolante</b>																																			
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG.196.22/192.18</b>																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
																											REDATTA DA <b>G.Colmuto Zanella-giugno 1973</b>																										
																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella -luglio 1973</b>																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

