

COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			MONUMENTI
STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI  PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. rt. 11	Bepoca SecXVII-XX N. CIV. 100-100A  ROZIO, abitazione COPERTURE  UMIDITA  COPPO A e vano scala del corpo B	1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo e) mediocre d) buono e) ettime  2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale e) restauro interno e esterno d) restauri parsiali e) ettime condizioni  piano terreno resto dell'edificio  1 2  spazi liberi  DESTINAZIONE DI PIANO	NUMERO SCHEDA  O 1: 1: 0: 1, 5  A b c d c GRAI  A = 3  B = 4
Probabilmente del XVII secolo Occasionali adattamenti interni s sul cortile nei due corpi nel sacolo XX	Edificio in cortina costituito da due corpi fii fabbrica formanti com plessivamente una pianta a C. Altezza di quattro piani il corpo su strada (A), di tre piani il corpo po interno (B) Copertura a due falde	Tetto con orditura in legno e manto in coppi	
PROPRIETARIO ATTUALE  BIBLIOGRAFIA	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO  Due portali uguali su strada ad ar co,quello a monte ora ingresso har Vano scala nel corpo B con voltine a crociera sui pianerottoli Giardino con alta conifera ben cu- rato con ampia vista sottostante	PROPOSTE DI RESTAURO Togliere lampione a lat	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 1.34a / 1.33a / 194.22 / 194.23a	negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.	REDATTA DA G.Colmuto Zane.	lla -giugno 19° -luglio 19°



