

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 |
|--|--|---|---------------|
| COMUNE DI BERGAMO | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTA | LI | MONUMENT |
| STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. | coperture UMIDITA | 1 · VALORE ARCHITETTONICO a) possimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ettimo 2 · NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale e) restauro interno e esterno d) restauri paralali e) ettime condizioni piano terreno resto dell'edificio 1/2 spazi liberi DESTINAZIONE DI PIANO | NUMERO SCHEDA |
| Elementi medioevali (pilastro) Rimaneggiamenti vari in epoche diverse Sostituiti balconi in legno con balco- ni in ferro e mattoni | Edificio interno rispetto alla cor tina, prosecuzione del mp. 1885 Stretta pianta rettangolare Altezza di quattro piani Copertura a falde | Muratura in pietra e m ta Solai in legno Tetto con orditura in in coppi | |
| PROPRIETARIO ATTUALE BIBLIOGRAFIA | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Arcone largo quanto il cortile sor retto da pilastro a spigoli smussati con rozzo enorme capitello a stampella, in pietra Altro singolare elemento in pietra all'inizio delle scale. | PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento-ristrutturs globale osservazioni Strettamente unito ai mp 1889 | |
| DOCUMENTI ANNESSI NEG. 1.3a / 1.25a / 1.24a | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. | REDATTA DA G.Colmuto Zanella —giugno 197. REVISIONATA DA V.Zanella —Luglio 197. | |
| | | | 7 8 9 |



