



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Cinema Diana									EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Borfuro									N. CIV. 2-2D									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2611									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE sala cinematografica									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 1 0 2 0 8								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11									piano terreno									1 2 3 4 5																	
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2 3 4 5																	
									spazi liberi									1 2 3 4 5																	
									DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del 1921-22									Edificio isolato a pianta irregolare									Murature miste,intonacate																	
Edificio isolato in quanto sono stati abbattuti edifici sui lati									Altezza di due piani									Contorni delle aperture in facciata in pietra artificiale																	
Recente ripristino della sala del cinematografo									Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																	
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE									Frammento di un tessuto variamente deformato tutto interno;suture provvisorie dei frammenti rimasti(testate cieche)																										
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
PELANDI,1965,III,157																		Edificio piuttosto squallido in sè e nel contesto degli spazi vuoti circostanti																	
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									Facciata su via Borfuro di possibile recupero																	
NEG.168.34/164.29a																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

