



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Casa Caroli | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec.XIX | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.orsola | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV.29B-31 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 1 0 2 2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.11;mp.460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE in corso di restauro | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE VERTICALI | | | | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | COPERTURE | | | | | | | | | UMIDITÀ | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA Tutte l'edificio e giardino | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edificio neoclassico | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in certina | | | | | | | | | Muratura mista,intenacata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nel 1863 avvenne qui l'organizzazione della spedizione in Polonia di F.Nullo, L.Caroli ed altri(v.lapide del 1931 a destra del portale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Palazzo a pianta irregolare svilupata in profondità con cortile in terne rettangolare e retrostante giardino | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e mante in ceppi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rivavate due aperture di negozio a destra del portale(ora vuote) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di tre piani | | | | | | | | | Contorni delle aperture in arenaria | | | | | | | | | Rivestimento piano terra su strada in pietra a lastre rettangolari a giunti sfalsati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restauro in corso | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a falde | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elementi importanti della certina nord di via S.Orsola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio di buona architettura con facciata ad impianto simmetrico: ampie portale centrale;zeccole bugnate.Buen vane scale oltre il cortile.Cortile lastricate.Passaggio tra il cortile e giardino con soffitte affrescate.Molti affreschi ottocenteschi all'interno.Giardino con alti alberi | | | | | | | | | REDATTA F.Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | | REVISIONATA D'W.Zanella-luglie 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

