



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XII?-XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0110233</b>																	
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>25B-27</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.430</b>																		USO ATTUALE <b>negozio, laboratorio artigiano, abitazione</b>									a b c d e									3																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada, cortile, ambienti a volta a piano terra</b>																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI <b>Elementi molto antichi nel cortile Edificio ristrutturato probabilmente nel XVIII secolo Modificato il piano terra verso stra- da; tagliate le volte a crociera dello androne per creazione del negozio</b>																		DATI TIPOLOGICI <b>Edificio in cortina su lotto ret- tangolare con cortile interno Altezza di 5 piani Copertura a falde</b>									STRUTTURE E MATERIALI <b>Murature miste, intonacate Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in pietra Ballatoi in legno Cortile acciottolato Androne lastricato e in parte pavimen- tato in mattoni con cancello in ferro battuto a metà</b>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>Portalino ad arco a tutto sesto in pietra con sovrastante balconcino settecentesco Cortile porticato su un lato: due arcate sostenute da una rozza colon- na con capitello in pietra Ballatoi e scale puntellati Androne con volte a crociera ta- gliate Vetrina negozio primi '900 inserita</b>									PROPOSTE DI RESTAURO <b>Consolidamento, risanamento e ristruttu- razione</b>									OSSERVAZIONI <b>Casa in pessime condizioni Dal mp.430 passaggio al mp.428 a (v. scheda 01.1.02.34)</b>																	
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG.167.28/167.26/167.32/167.31</b>									REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

