



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Laboratorio																		EPOGA sec.XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																																												
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro(interno)																		N. CIV. 35																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																												
CATASTO Bergamo f.11;mp.409																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																												
PROPRIETÀ religiosa																		USO ATTUALE laboratorio artigianale																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																																																					
																		spazi liberi									1 2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Costruzione del XX secolo prima del '45 con l'utilizzo di alcune murature preesistenti																		Edificio(quasi)isolato Pianta rettangolare Altezza di un piano Copertura a due falde																		Murature in blocchi di calcestruzzo parzialmente intonacati Tetto con orditura in legno e manto in coppi Cortile con pavimento in terra battuta e ghiaia																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile ampio, ma squallido																		Acciottolare o lastricare in porfido il cortile																																												
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																												
																																				Edificio molto degradato																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																																												
REG.168.6/176.4a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

