



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA sec.XVIII-XIX | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta | | | | | | | | | N. CIV. 5 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.10;mp.2732 | | | | | | | | | USO ATTUALE negozio,abitazione | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | COPERTURE <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| UMIDITÀ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA fronte suvia Broseta | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Edificio probabilmente del XVIII secolo | | | | | | | | | Edificio in cortina a pianta ret-tangolare | | | | | | | | | Murature miste,intonacate | | | | | | | | |
| Interventi sul retro nel XIX secolo | | | | | | | | | Altezza di 5 piani su strada | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | |
| Piano terra deformato da aperture recenti | | | | | | | | | Tetto a due falde | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Montorni aperture in arenaria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fronte unica con i mp.2015-2013 come la linea di fronda e il piano terra,ma con aperture più modeste | | | | | | | | | Revisione delle aperture al piano terra.Ristrutturazione interna e liberazio | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Retro degradato | | | | | | | | | ne | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. | | | | | | | | | REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973 | | | | | | | | |
| NEG.156.15/190.21a | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

