



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XVI (?)</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0110335</b>								
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>Piazza Pontida</b>																		N. CIV. <b>36-36A</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO <b>Bergamo f. 11; mp.2035</b>						PROPRIETÀ <b>privata</b>						USO ATTUALE <b>abitazione, negozio</b>						STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a			b			c			d			e		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte strada</b>																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI <b>Probabilmente del XVI secolo</b>																		DATI TIPOLOGICI <b>Edificio in cortina a pianta ret-tangolare</b>									STRUTTURE E MATERIALI <b>Muratura in mattoni, intonacata</b>																	
																		<b>Altezza di tre piani più sottotetto</b>									<b>Solai in legno</b>																	
																		<b>Copertura a due falde</b>									<b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</b>																	
																											<b>Cortile pavimentato in lastre di arenaria</b>																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>Portale sulla piazza in grossi conci di pietra coperti da intonaco</b>									PROPOSTE DI RESTAURO <b>Ristrutturazione e risanamento globale</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		<b>Lungo androne a volta ribassata che attraversa tutto il profondo corpo di fabbrica</b>									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		<b>Fronte interna degradata</b>																										
																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																										
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. 75.11a / 75.15a</b>																		<b>Vetrina primi '900 del negozio</b>									REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>																	
																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

