



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio già residenziale e commerciale																		EPOCA sec.XV(?) - XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110337								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 40-40A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.11; mp.2039																		USO ATTUALE negozio, il resto disabitato									a b c d e									3								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						piano terreno									1 2											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		resto dell'edificio									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Un cortina porticata quattrocentesca edificio di aspetto settecentesco																		Edificio in cortina porticata Pianta quadrangolare Andamento lievemente curvo della fronte Altezza di cinque piani. Copertura a due falde									Muri in mattoni, intonacati Solai in legno. Volte al piano terra Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in arenaria Portico con soffitto piano in canniccio e pavimento in arenaria																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Notevole fronte con i contorni delle aperture più importanti degli altri edifici della quinta e con finestre più fitte									Ristrutturazione interna. Restauro fronte.																	
BIBLIOGRAFIA																		Portico con una campata ad arco ribassato su pilastri: quello a est in corrispondenza dell'inizio della curva è doppio									OSSERVAZIONI									Elemento di spicco nella quinta sulla piazza								
DOCUMENTI ANNESSI																		Pilastri con basi, smusso degli spigoli e capitelli differenziati da quelli ovest. Balconcini al 2° piano sagomati in ferro battuto									REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

