



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <u>Edificio già residenziale e commerciale</u>																		EPOCA <u>sec.XV(?) - XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>S. Alessandro</u> VIA <u>Piazza Pontida</u>																		N. CIV. <u>40B-C</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 3 8								
CATASTO <u>Bergamo f.11; mp.2040</u>																		PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>nessuno</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a b c d e																				
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>Ristrutturazione barocca di casa me</u>																		<u>Edificio in cortina porticata a</u>									<u>Muri in mattoni, intonacati</u>																	
<u>diovalè, in cortina porticata quattro</u>																		<u>pianta trapezia con fronte curva</u>									<u>Solai piani in legno</u>																	
<u>centesca</u>																		<u>Altezza di quattro piani</u>									<u>Volte a piano terreno</u>																	
																		<u>Copertura a due falde</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto</u>																	
																		<u>Comignolo</u>									<u>in coppi</u>																	
																											<u>Contorni aperture in arenaria</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		<u>Portico a due archi ribassati su</u>									<u>Ristrutturazione interna;</u>																	
																		<u>pilastri in arenaria</u>									<u>restauro fronte</u>																	
																		<u>Finestre con cornice rettilinea ag</u>																										
																		<u>gettante al 1° e 2° piano. La fila</u>																										
																		<u>centrale di finestre corrisponde</u>																										
																		<u>al piano pilastro</u>																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <u>F. Mazza-maggio 1973</u>																	
<u>NEG. 70.35</u>																											REVISIONATA DA <u>V. Zanella-giugno 1973</u>																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

