



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 2A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 4 2																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2055																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE bar,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COFERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
In cortina medioevale edificio ristrutturato in epoca probabilmente neoclassica																		Edificio in cortina su stretto e allungato lotto pressochè rettangolare									Muratura mista,intonacata																										
Vetrina al piano terreno dell'inizio del '900																		Altezza di 5 piani su strada									Solai in legno e volte																										
Coperti i cavedi all'interno della espansione del negozio																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Gronda allineata con quella dello edificio a nord									Liberazione superfetazioni interne																										
																		Facciata con contorni finestre interessanti e scandita all'ultimo piano da paraste binate									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																											Accesso alle abitazioni dal n.2																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973																										
NEG.70.21/181.19a																		Tipica vetrina primi '900									REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

