



| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA sec.XVII-XIX | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre | | | | | | | | | N. CIV.110-104 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.11;mp.531 | | | | | | | | | PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,laboratori artigiani,abitazione | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n'a. art.11 | | | | | | | | | PROTEZIONE PROPOSTA oltre la fronte su strada e quelle sul cortile coperto, gli ambienti affrescati nel corpo A | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 1 1 0 4 0 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A=2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | B=3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Edificio probabilmente secentesco | | | | | | | | | Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile interno(coperto) | | | | | | | | | Murature miste,intonacate | | | | | | | | |
| Fronte ottocentesca | | | | | | | | | Altezza di cinque piani | | | | | | | | | Solai in legno;volte a piano terra e al 1° piano | | | | | | | | |
| Trasformazioni in varie parti in epoche successive | | | | | | | | | Copertura a falde | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi | | | | | | | | |
| In questo secolo;modificato il piano terra per negozi;coperto il cortile fino al 1° piano;chiuso o deformato in parte il loggiato;creato vano scale di collegamento con edifici adiacenti sul retro | | | | | | | | | Nel cortile:loggiato ad archi su colonne su tre piani e loggiato architravato nel sottotetto sui lati ovest e sud;ballatoi sul lato nord | | | | | | | | | Contorni aperture in arenaria Colonne e loggiati in arenaria (dipinta) Rivestimento piano terra su strada in marmo | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Riquadri tra i marcapiani e i davanzali in facciata | | | | | | | | | Revisione fronte nella zona del piano terra.Restauro cortile | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | Androne affrescato | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sale a volte con decorazioni a stucco e affrescate al 1° piano(laboratorio parrucchiere) | | | | | | | | | Affresco dell'androne eliminato di recente (nell'estate '73) | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. ; piano terra deformato dalla sostituzione dell'ingresso originario e da negozio con vetrine un po' disordinate | | | | | | | | | Elemento dimensionale notevole della quinta stradale | | | | | | | | |
| NEG.176.21a/161.20/161.21/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |

