




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S?Alessandro VIA XX Settembre</b>																		N. CIV. <b>98</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 4 1 3																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.524</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																										
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.F.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2									A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada</b>																		resto dell'edificio									1 2									B=6																	
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare alto quattro piani più sottotetto;copertura a due falde																		Murature miste,intonacate																	
Modificato piano terra per apertura negozio																		Corpo B :oltre il cavedio di uno a due piani con copertura piana(copertura dello spazio prima libero sul retro)																		Solai in legno																	
Coperto quasi completamente lo stretto e lungo spazio libero sul retro																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																																				Contorni delle aperture in arenaria																	
																																				Rivestimento esterno piano terra in marmo																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		La fronte è unica entità edilizia con il mp.527(v.scheda 01.1.04.12)																		Ristrutturazione interna																	
																																				Restauro fronte																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																	
NEG.161314/190.9a																		Apertura e insegne negozio in contrasto con l'ambiente																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA