



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio commerciale																		EPOCA sec. XIX-XX dopo '45																		VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 88-96																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.518-521																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi (grande magazzino), abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				rosto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Corpo A: intervento recente (anni '70) di completa ristrutturazione seguita dalla Soprintendenza, di antiche edifici più alti e aventi cortili interni. Erano probabilmente la sede fino alla fine dell'800 dell'albergo "de le due Ganasse" che aveva la fronte interamente affrescata.																		Edificio in cortina a pianta irregolare estesa in profondità. Altezza di tre piani su strada. Copertura a falde.																		Corpo A: struttura in c.a. Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. con manto in coppi. Contorni finestre in pietra artificiale.								
Corpo B (interno): residuo di aspetto esterno ottocentesco, ristrutturato in ternamente, degli antiche edifici.																																				Corpo B: muratura mista, intonacata; solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Il corpo B presenta un contrasto tra la completa apertura a piano terra su strada e le edulcorazioni stilistiche ai piani superiori. Verso l'esterno soluzioni architettoniche più libere e accettabili.																		Inserimento fuori scala e non risolto ambientalmente.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
L. ANDELINI, PELANDI, 1965, III																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																		REDATTA DA F. Mazza - giugno 1973								
Reg. 161.11/161.12/190.7e/190.6a.																																				REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

