



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S. Alessandro VIA XX Settembre</b>																		N. CIV. <b>36-38</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 2 3								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.490</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<b>Edificio del XVIII secolo</b>																		<b>Edificio in cortina a pianta ret-</b>									<b>Murature miste, inonacate</b>																	
<b>Coperto il cortile</b>																		<b>tangolare</b>									<b>Solai in legno</b>																	
<b>Intervento nella zona vetrine dopo il</b>																		<b>Altezza di cinque piani</b>									<b>Tetto con orditura in legno e manto</b>																	
<b>'45</b>																		<b>Copertura a falde</b>									<b>in coppi</b>																	
																											<b>Contorni aperture in arenaria</b>																	
																											<b>Rivestimento piano terra in pietra</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		<b>Fronte priva di particolare interes</b>									<b>Restauro fronte</b>																	
																		<b>se, ma ben inserita ed elemento im</b>									<b>Ristrutturazione interna</b>																	
																		<b>portante della quinta, data la po-</b>									OSSERVAZIONI																	
																		<b>sizione urbanistica</b>																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F. Mazza-giugno 1973</b>																	
<b>NEG.158.7a</b>																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-luglio 1973</b>																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

