



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVI-XIX</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA' <b>S.Alessandro VIA Piazza Pontida</b>																		N. CIV. <b>11-12</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo F.11;mp.607-608</b>																		USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																		2 - NECESSITA' DI RESTAURO								
PROPRIETA' <b>privata</b>																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITA' <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11.Vincolo Soprintendenza per il portico</b>																		piano terreno																		1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA <b>del 19/1/1962</b>																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Portico probabilmente del XVI secolo																		Edificio in cortina porticata a																		Murature miste,intonacate								
Edificio di aspetto ottocentesco																		pianta rettangolare con appendice																		Solai in legno								
Sopralzo recente sul mp.607;arretrato,ma visibile dalla piazza																		interna che conferisce una pianta a L																		Tetto con orditura in legno e manté in coppi								
																		Altezza di quattro piani più sottotetto																		Contorni delle aperture in arenaria								
																		Copertura a falde																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Due balconi in ferro battuto al 1° piano																		Ristrutturazione interna,Valorizzazione della fronte(mimetizzazione altana)								
																		Grosso comignolo																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																				Elemento interessante della quinta, sicuramente recuperabile								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDDATA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>								
NEG.171.23/171.32/171.30a																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

