



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 13									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 3 9								
CATASTO Bergamo f.11;mp.609																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XX secolo(anni '30)che ha conservato a piano terra i portici antichi:fa parte di un rimaneggiamentoaulico dell'angolo(mp.609-610-519)																		Edificio in cortina a pianta irregolare Altezza di quattro piani Copertura a falde Portico a piano terra									Murature miste,intonacate Solai in c.a. e laterizio Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in pietra artificiale																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Il portico è l'unico elemento di interesse dell'edificio Fronte intonacato a grafo(molto rovinato)									Rifacimento intonaco in facciata																	
BIBLIOGRAFIA																		Elemento della quinta di scarso valore intrinseco,ma parte ormai accettata della delimitazione della piazza									OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
NEG.171.33/173.5/173.14/173.13																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA