



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																														
DENOMINAZIONE Edificio commerciale Praderio																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO																																																														
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Zambonate/XX Settembre																		N. CIV. 99									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																																														
CATASTO Bergamo f.11;mp.1369																		PROTEZIONE ESISTENTE R.R.G. n.a. art.11									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																														
PROPRIETÀ privata																		PROTEZIONE PROPOSTA									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno c esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																																														
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi			DESTINAZIONE DI PIANO																																																																				
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE																		UMIDITÀ																		GRADO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Costruito negli anni '30 sull'area di un edificio preesistente che aveva un cortile interno																		Edificio su lotto quadrangolare allungato affacciato su due cortine Altezza di cinque piani Copertura a due falde sfasate																		Struttura in c.a. Solai misti in laterizio e c.a. Tetto con manto in coppi e eternit Rivestimenti esterni in marmi e in ceppo e vetro																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
BIBLIOGRAFIA																		Inserimento negativo sia su via XX Settembre che su via Zambonate Su via Zambonate i primi due piani in pietra presentano una composizione accettabile, ma in contrasto con la parte vetrata																		OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																																																					
NEG.177.4a/178.32a																																				REVISIONATA DA V.Zanella- luglio 1973																																																					
																																				VISTA DA																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							

