



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio per Banca																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Zambonate n.16/XX Settembre, CIV. 83																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 4 5 7																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.1373																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE ufficio bancario,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									4																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Su preesistenze del secolo scorso edificio integralmente trasformato dopo il 1945 su via XX Settembre;trasformazione parziale su via Zambonate(piano terra)																		Edificio in cortina arretrato rispetto alla cortina su via Zambonate(congiunto con gradinata su questo lato al marciapiede)									Struttura in c.a.																										
																		Pianta rettangolare									Solai misti in laterizio e c.a.																										
																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno;e manto in coppi																										
																		Copertura a due falde									Rivestimento esterno in marmo su via XX Settembre																										
																											Su via Zambonate:fronte intonacata e contorni delle aperture in arenaria; rivestimento piano terra in travertino																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Inserimento su via XX Settembre totalmente negativo per dimensioni aperture e materiali									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte su via Zambonate povera e non significativa																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Altro episodio tra i più negativi di "rimodernatura"sorda a qualunque sollecitazione ambientale																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG.178.8a/178.27a																											REDATTA DA F.Mazza- giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										

