



1									2									3																				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <u>Edificio già residenziale_Casa Goggi</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO											
LOCALITA' <u>S.Alessandro</u> VIA <u>XX Settembre n.20/Zambonate</u> N. CIV. <u>75-81</u>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA											
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.1374</u>																		2 - NECESSITA' DI RESTAURO									0 1 1 0 4 5 8											
PROPRIETA' <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio,il resto vuoto</u>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO											
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITA' <input type="checkbox"/>						a b c d e														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11 Vincolo Soprintendenza per la facciata del 3/12/1960</u>																		piano terreno			1/2			2/2			3/2			4/2			5/2			3		
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio			1/2			2/2			3/2			4/2			5/2					
Oltre la facciata su via XX Settembre ,il cortile																		spazi liberi			1/2			2/2			3/2			4/2			5/2					
DESTINAZIONE DI PIANO																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																				
<u>Edificio del XVIII secolo</u>									<u>Edificio su ampio lotto rettangolare affacciato su due cortine</u>									<u>Murature miste,intonacate</u>																				
<u>Trasformazione del piano terra per negozio nel XX Secolo</u>									<u>Altezza di quattro piani</u>									<u>Solai in legno</u>																				
<u>Abbattuto in parte su via Zambonate per allargamento della strada nel 1972</u>									<u>Copertura a falde</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>																				
<u>Un tempo vi era un passaggio pedonale attraverso il cortile,solo diurno</u>																		<u>Contorni delle aperture in arenaria</u>																				
																		<u>Piano terra rivestito in marmo su via XX Settembre</u>																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE									<u>Su via XX Settembre;notevole portale e sovrastante fascia decorativa;gronda su mensole;contorni delle aperture lavorati</u>									<u>Restauro integrale;riforma del piano terra su via XX Settembre</u>																				
									<u>Edificio in parte abbattuto su via Zambonate per allargamento della strada</u>									OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																		<u>Grave stato di sfaldamento delle parti decorative(nonostante il vincolo!)</u>																				
<u>PELANDI,1965,III,79</u>																		<u>La facciata sembra la realizzazione parziale di un progetto più vasto</u>																				
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <u>F.Mazza-giugno 1973</u>																				
<u>NEG.178.9a/178.10a /178.24a/178.26a</u>																		REVISIONATA DA <u>V.Zanella-luglio 1973</u>																				
																		VISTA DA																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

