



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																										
LOCALITA' S.Alessandro VIA XX Settembre n.71:Zambonate																		N. CIV. 8									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.1375																		2 - NECESSITA' DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Integrale trasformazione prima e dopo il 1945 di un edificio preesistente																		Edificio su stretto lotto rettangolare affacciato su due cortine Altezza di cinque piani Copertura a due falde																		Struttura in c.a. Muri di tamponamento in mattoni Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. Manto in coppi Fronti intonacate con rivestimento del piano terra in marmo su via Zambonate, in pietra su via XX Settembre Contorni delle finestre in marmo Tettoia in ondulato plastico su via Zambonate(da eliminare)																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Fetta di facciata di sorda edilizia sia su via XX Settembre che su via Zambonate; più contrastante con l'ambiente è ovviamente quella su via XX Settembre Su via Zambonate è in parte di un contesto in disfacimento																		Sostituzione con altro edificio di disegno più adeguato																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
NEG.178.11a/178.23a/159.9																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

