



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Chiesa della Madonna dello Spasmo																		EPOCA sec.XVI-XVIII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA S.Alessandro VIA XX Settembre																		N. CIV. 55																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.AN																																				2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA religiosa																		USO ATTUALE culto,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		a b c d e GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 Vincolo Soprintendenza 14/3/1912																																				piano terreno 1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio 1/2								
																																				spazi liberi 1/2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Eretta nel 1592;rifatta nel 1776 su disegno di Antonio Martineri.																		Edificio ad angolo tra strade.																		Murature in pietra e miste.								
Nel 1919,con l'apertura di via Spaventa, la chiesa,prima in cortina, diventa a testata di cortina; viene prolungata con il corpo B che avvolge il presbiterio.																		Corpo A:chiesa a una navata a pianta rettangolare con cupola ellittica a metà navata. Tetto a falde.																		Solai del corpo B in laterizio ec.a. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																		Corpo B: alto due piani più sottotetto coperto a padiglione.																		Contorni aperture corpo B in pietra artificiale.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata della chiesa a due ordini scanditi da lesene con statue entro nicchie e coronamento a timpano curvilineo.																										
																		Corpo B con contorni delle aperture neorococò.																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																												
MARENZI,1825;FORNONI,1905;PINETTI,1931,122;ROTA,1932;ZANELLA,1971,141																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																		REDAITA DA F.Mazza-giugno 1973								
NEG.162.28/162.32/162.27/162.34																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

