



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Officina																		EPOCA sec.XV-XX dopo '45																		VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110501																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palma il Vecchio																		N. CIV. 3T																																												
CATASTO Beccaleone f.9;mp.62																																																														
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE carrozzeria																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐																		COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno 1 2									6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio 1 2																										
																																				spazi liberi 1 2																										
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Muraine:sec.XV Carrozzeria:dopo il 1945																		DATI TIPOLOGICI Carrozzeria: corpo di fabbrica quadrangolare, addossato, ad un piano, copertura piana a terrazza con balaustra, aperture omogenee. Muro a filo di strada: resto di un edificio demolito; altezza di tre metri circa. All'interno serie continua di aperture arcuate (archi e bassati) strombate ora murate. Muraine: resti della cinta quattrocentesca costituiscono il muro perimetrale della carrozzeria. Vi sono state praticate molte aperture.																		STRUTTURE E MATERIALI Carrozzeria: muratura in pietrame; soletta in c'a., balaustra in cemento, serramenti eterogenei; fronte su strada intonacata. Muro fronte strada: struttura in pietrame, chiusure delle aperture in prisme. (v. foto 3). Muraine: struttura in pietrame.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO Grande spazio libero creatosi per la demolizione di molte vecchie case. Oggi questo spazio è in completo abbandono. Piccolo fosso a nord (passa sotto la cappelletta della peste) (v. scheda n. 01.1.05.02)																		PROPOSTE DI RESTAURO Zona verde: pubblico spazio libero. Demolizione carrozzeria. Restauro delle muraine. Rimettere in luce le fondamenta delle muraine abbattute.																										
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 96.30/87.19/97.36a/90.23																																				REDATTA DA G.M. Labaa-aprile 1973																										
																																				REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

