



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Ex magazzino Zepfi																		EPOCA sec. XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palma il Vecchio																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 5 0 3																	
CATASTO Beccaleone f.9;mp.2417																		USO ATTUALE nessuno									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									5																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio dell'inizio del sec. XX																		Edificio isolato a pianta rettangolare con una fronte (minore) a filo di strada									Struttura in mattoni (pilastri ad archi ribassati) colonnine in ferro all'interno																										
																		Altezza di un piano (c. 5m)									Muri in mattoni																										
																		Copertura piana con lucernari									Copertura mista																										
																		Verso strada alto muro di cinta									Sul tetto riperti di ghiaia																										
																											Lucernari in vetro e marsigliesi																										
																											Fronti intonacate																										
																											Portale d'ingresso in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Gronda con decorazioni con mattoni a vista. Fronte sud con serie di pilastri di un ex portico									Demolire il muro a sud dell'edificio e quello di cinta per isolare nel verde la cappella																										
BIBLIOGRAFIA																		Cortili a nord e a sud con fondo in cemento e infissi dei binari																																			
																		Resti di tettoie: portici per il deposito dei materiali																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG. 91.30a/91.32a/91.31a																											REDATTA DA G.M. Labaa-aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

