



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Ex filanda Zopfi</u>																		EPOCA <u>sec.XIX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0110512</u>								
LOCALITA' <u>Moroni</u> VIA <u>Broseta</u>																		N. CIV.									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.719</u>						PROPRIETA' <u>privata</u>						USO ATTUALE <u>nessuno</u>						STRUTTURE VERTICALI ☐			STRUTTURE ORIZZONTALI ☐			COPERTURE ☐			UMIDITA' ☐			a			b			c			d			e		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno									1 2									4								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
La parte est(del vano scale)è del primo ottocento.Della seconda metà del sec.XIX la parte ovest																		Edificio a filo di strada a pianta rettangolare molto allungata									Struttura portante(corpo est)in mattoni mista nel corpo ovest.Solai in legno(piano terra del corpo ovest in volte di mattoni e putrelle di ferro)																	
La facciata sistemata nei primi decenni del secolo																		Altezza di quattro piani più uno parzialmente interrato.Tetto a due falde.Vano scale interposto fra le due parti dell'edificio con balconi sul fronte sud									Tetto in legno,manto in marsigliesi Pavimenti in legno(3 in cemento)																	
																		Grandi locali sotterranei con volte a botte									Alcune controsoffittature in cartongesso																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Serramenti in legno.Fronti intonacate																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Il fabbricato a occidente del vano scala presenta al piano terra un porticato(ora murato)arcuato e retto da pilastri quadrangolari in arenaria									Fronte nord:contorni delle finestre in pietra.Zoccolo in arenaria																	
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
																											Demolizione tettoia,baracca e corpi minori posti fra la roggia e la fronte interna																	
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																	
NEG.105.2a/86.3a/90.16a/86.15																											REDATTA DA <u>G.M.Labaa-aprile 1973</u>																	
																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u>																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

