




| 1  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |                                    |  |  |  |  |  | 3   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>                   |  |  |  |  |  |               |  |  | <b>MONUMENTI</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | EPOCA <b>sec. XVII-XIX</b>  |  |  |  |  |  |               |  |  | 1 - VALORE ARCHITETTONICO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Broseta</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | N. CIV. <b>50</b>   |  |  |  |  |  |               |  |  | a) pessimo b) cattivo c) mediocre<br>d) buono e) ottimo  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATASTO <b>Bergamo f.10;mp.711</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>abitazione</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  | a) impossibile b) restauro integrale<br>c) restauro interno o esterno<br>d) restauri parziali e) ottime condizioni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>           |  |  |  |  |  | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> |  |  |   |  |  | COPERTURE <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  | UMIDITÀ <input type="checkbox"/>                                    |  |  |  |  |  | NUMERO SCHEDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  | 0 1 1 0 5 1 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  | GRADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  | A=3<br>B=6   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  | DESTINAZIONE DI PIANO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI CRONOLOGICI                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | DATI TIPOLOGICI   |  |  |  |  |  |               |  |  | STRUTTURE E MATERIALI  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portale probabilmente settecentesco                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | Edificio in cortina a pianta a L.                                   |  |  |  |  |  |               |  |  | Muratura mista intonacata.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ristrutturazione della facciata nel XIX secolo         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | con corpi di fabbrica aggiunti a ovest e a sud. Altezza di quattro- |  |  |  |  |  |               |  |  | Solai in legno. Tetto con orditura in  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nel cortile a ovest aggiunti corpi                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | due piani. Tetto a due e a una fal-                                 |  |  |  |  |  |               |  |  | legno e manto in coppi   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| da fabbrica a un piano uso ripostigli                  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | da. Lato est verso roggia a due pia-                                |  |  |  |  |  |               |  |  | Ballatoio al 1° piano, scale e alcuni cor-   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e gabinetti (murature in mattoni, co-                  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | ni con terrazza al 1° piano. Lato                                   |  |  |  |  |  |               |  |  | torni in arenaria  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pertura piana in cemento) a sud                        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | nord: tre ordini di ballatoi (al 1°                                 |  |  |  |  |  |               |  |  | Gli altri ballatoi e la terrazza in c.a.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aggiunto gabinetto sulla roggia                        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | piano d'angolo). Torre di gabinetti                                 |  |  |  |  |  |               |  |  | Alcuni contorni in pietra artificiale  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le due aperture ai lati del portale                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | ad ovest. Fronte strada: al 1° piano                                |  |  |  |  |  |               |  |  | Cortile parzialmente acciottolato  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (uso botteghe) sono state chiuse a                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | piccolo portale d'ingresso centra-                                  |  |  |  |  |  |               |  |  | Pavimentazione dell'androne in mattonel-   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finestre)  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | le arcuato con ai lati due apertu-                                  |  |  |  |  |  |               |  |  | le   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | re rettangolari allungate. Leggera                                  |  |  |  |  |  |               |  |  | PROPOSTE DI RESTAURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | bugnatura a marcapiano. Primo piano                                 |  |  |  |  |  |               |  |  | Demolire corpi di fabbrica a sud e nel   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | : finestre con contorni modanati.                                   |  |  |  |  |  |               |  |  | cortile. Riacciottolare il cortile   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | Piani superiori: finestre rettango-                                 |  |  |  |  |  |               |  |  | OSSERVAZIONI   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | lari, lungo androne con vano scala                                  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | a est   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | CARATTERISTICHE E CONTESTO: nicchia                                 |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEG. 80.31/80.10/84.24/84.23/84.21                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | con fontanella in cortile. Piccolo                                  |  |  |  |  |  |               |  |  | REDATTA DA <b>G.M. Labaa-aprile 1973</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | androne rettangolare chiuso verso                                   |  |  |  |  |  |               |  |  | REVISIONATA DA <b>V. Zanella-maggio 1973</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scheda bis   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                    |  |  |  |  |  | la roggia da ringhiera in ferro.                                    |  |  |  |  |  |               |  |  | VISTA DA   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |                                    |  |  |  |  |  | 3   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>MONUMENTI</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALITÀ Moroni                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIA Broseta      |  |  |  |  |  |  |  |  | N. CIV. 50    |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO SCHEDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 1 0 5 1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISTA DA         |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |