



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XVII(?)						1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Moroni VIA Broseta												N. CIV. 26-28						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime						0 1 1 0 5 2 6											
CATASTO Bergamo f.10;mp.1260-665 AQ												USO ATTUALE negozio,abitazione						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ religiosa																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						GRADO											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COBERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			1 2			a b c d e			3														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11												resto dell'edificio						1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA												spazi liberi						1 2																	
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente del XVII secolo									Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di cinque piani. Tetto a due falde e a padiglione. Fronte strada: piccolo portale arcuato d'ingresso e negozio con grande apertura rettangolare. Finestre rettangolari ai piani superiori. Fronte roggia: ampia terrazza sopra il 1° piano a filo di roggia. Lungo balcone e ballatoio al 2° piano. Ampio balcone d'angolo uso ballatoio al 3° piano. All'ultimo piano mansarda con lucernario. Un corpo di fabbrica si protende sulla chiesa (primo piano su balconcino). Attorno al piccolo tiburio ampia terrazza con scala esterna e piccolo corpo di fabbrica attorno al campanile. Sotto il piano terra arco ribassato con cantine.									Muratura mista. Solai e tetto misti in c.a. e laterizio. manto in coppi. Portale e contorni in pietra. Porta d'ingresso e serramento negozio in ferro. Fronte roggia: balconi in cemento. Mattone sulle terrazze e balconi. Tapparelle ad alcune finestre. Serramenti in legno. Lucernario in ondulato plastico.									PROPOSTE DI RESTAURO Demolire il balconcino sul fronte roggia sopra il tetto della chiesa; revisione di alcune aperture.								
Aggiunte posteriori																		OSSERVAZIONI																	
Aperture a piano terra per negozi																																			
Restaurato di recente (1965)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		REDATTA DA G.M. Labaa - aprile 1973																	
																		REVISIONATA DA V. Zanella - maggio 1973																	
BIBLIOGRAFIA																		VISTA DA																	
DOCUMENTI ANNESSI																																			
NRG.103.33a/85.33/98.27/98.29																																			

