



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVII-XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0110531</u>								
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>Broseta</u>																		N. CIV. <u>14A-16-16A</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.658</u>																																												
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio,abitazione</u>																																												
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a.art.11</u>																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>Edificio del XVII o del XVIII secolo</u>																		<u>Edificio in cortina,casa a schiera,</u>									<u>Muratura mista,intonacata</u>																	
<u>Sec.XX:occupazione spazio giardino</u>																		<u>pianta rettangolare allungata</u>									<u>Solai e tetto in legno,manto in coppi</u>																	
<u>con retro negozio e soprastante ter-</u>																		<u>Altezza di quattro piani.Tetto a</u>									<u>Portale d'ingresso,stipiti negozi ,alcu-</u>																	
<u>razza</u>																		<u>falde?Fronte strada:piccolo portale</u>									<u>ni contorni di finestre,gradini scale</u>																	
																		<u>d'ingresso arcuato centrale con ai</u>									<u>in apenaria</u>																	
																		<u>lati negozi con aperture ad arco</u>									<u>Terrazza e balcone in cemento</u>																	
																		<u>ribassato.Finestre rettangolari(più</u>									<u>Androne in mattonelle di cemento</u>																	
																		<u>piccole all'ultimo piano).Fronte</u>																										
																		<u>roggia:a livello roggia tre apertu-</u>																										
																		<u>re di cui una arcuata con piana di</u>																										
																		<u>balconcino sovrastante.Primo piano:</u>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>due ampie porte-finestre con ringhi-</u>									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		<u>re e ampia vetrata di forma rettan-</u>									<u>Ripristinare roggia a sud</u>																	
																		<u>colare con terrazza sovrastante.</u>																										
BIBLIOGRAFIA																		<u>Secondo piano:fronte leggermente</u>									OSSERVAZIONI																	
																		<u>rientrante e balcone d'angolo.An-</u>																										
																		<u>drone con volta a botte.Vano scale</u>																										
																		<u>a ovest con lucernario.</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI																		<u>CARATTERISTICHE E CONTESTO:negozio</u>									<u>a ovest con voltana botte e decorazioni</u>																	
<u>NEG.110.20a/96.24/88.9a</u>																		<u>in stucco al centro.Locale sotter-</u>									<u>REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973</u>																	
																		<u>ranee con volta a botte e aperture</u>									<u>REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973</u>																	
																		<u>sulla roggia</u>									<u>VISTA DA</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

