



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>									EPOCA <u>sec.XVII-XIX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>Broseta</u>									N. CIV. <u>6A-8</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.647</u>									USO ATTUALE <u>negozio, bottega artigiana, abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u>									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2								
									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo									Edificio in cortina a pianta rettangolare. Tetto a due falde									Muratura in mattoni, intonacata								
Interventi nel secolo scorso									Fronte strada: altezza di quattro piani più sottotetto abitabile. Piccolo portale d'ingresso centrale arcuato e due negozi con aperture rettangolari. Al 1°, 2° e 3° piano finestre rettangolari. Sottotetto con aperture di diverse dimensioni.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Solai in legno								
I balconi sono stati chiusi a veranda in modo disordinato									Fronte roggia: altezza di cinque piani, ampie aperture rettangolari e marcapiano a livello roggia al 1° piano; due grandi aperture rettangolari chiuse a veranda con ampia terrazza sovrastante. Piani superiori arretrati con veranda (solo a metà al 4° e 5° piano); un gabinetto esterno al 5° piano									Negozi con serramenti in ferro. Portale androne e gradini scale in arenaria								
Recente restauro del fronte su via Broseta									CARATTERISTICHE E CONTESTO: due piccoli vani scale simmetrici a pianta rettangolare con lucernario con bella con bella inferriata nell'arco									Contorni finestre in pietra artificiale								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte strada con zoccolatura in intonaco rustico. Terrazza con pilastri in cemento. Ringhiera in ferro.								
BIBLIOGRAFIA																		Chiusura della veranda in ferro								
DOCUMENTI ANNESSI																		PROPOSTE DI RESTAURO								
NEG. 81.26/105.6a/92.24																		Ripristinare la roggia. Restauro fronti sud								
																		REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973								
																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								

