



1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Meroni VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 13B-16									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 5 45																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.611-618																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE banca, bar, negozi, abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 13																		piano terreno									1/2			2/2			3/2			4/2			5/2														
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2			2/2			3/2			4/2			5/2														
																		spazi liberi									1/2			2/2			3/2			4/2			5/2														
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito nella seconda metà del XIX secolo demolendo gli edifici della Gallinazza e costruendo sulla roggia Serio (v. foto 4)																		Edificio a chiusura d'isolato a pianta irregolarmente rettangolare																		Muratura mista, intonacata. Tette con orditura in legno e mante in ceppi																	
Costruito balcone in cemento armato																		Altezza di quattro piani più sottotetto. Tette a padiglione con torretta emergente. Androni con volta a botte lunettata. Lato nord: pertice a tre arcate a tutte seste su pilastri																		Solai in legno. Androne a volta al piano terra. Sul fronte nord al piano terra aperture con contorni in lastre di granito e zoccolatura in ceppi. Balconi, corni delle finestre, piani superiori in arenaria. Lato est: al 1° piano fra le aperture rettangolari pilastri bugnati e marcapiano in arenaria. Alcune aperture con contorni in lastre di granito Saracinesche e ante in ferro. Sottogronda in arenaria																	
Ristrutturazione a piano terra per uffici e negozi																		Lato est: al piano terra serie continua di aperture rettangolari con sovrastante lunetta. Due ingressi ai vani scale																		PROPOSTE RESTAURO: rifare gronde e intonaci. Togliere le insegne dal lato est. Demolire balcone fronte ovest. Ripristinare roggia																	
quadrangolari. Bugnatura. Al 1° piano due balconi e aperture timpanate; piccole aperture nel sottotetto. Lato sud: finta bugnatura e marcapiano? Lato sud: le aperture del piano terra sono parzialmente chiuse (finestre con inferriata). Lato ovest verso roggia: 1° piano addossate al corpo di fabbrica con terrazza sovrastante																		Lato sud: le aperture del piano terra sono parzialmente chiuse (finestre con inferriata). Lato ovest verso roggia: 1° piano addossate al corpo di fabbrica con terrazza sovrastante																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: sottogronda con mensole e modanature																																			
BIBLIOGRAFIA																		Sul lato est due portoni in legno con lavorazioni																		REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																	
ANGELINI, 1952, 64																																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				VISTA DA																	
NEG. 110.9a/96.20/92.12/136.20																																																					
1									2									3																																			

