



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Padiglione industriale ex Arti Grafiche																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO																																																					
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzare																		N. CIV. 1									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																																					
CATASTO Bergamo f.10;mp.742																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																					
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE nessuno																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																																					
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1/2																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																																																					
																		spazi liberi									1/2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Costruito all'inizio del secolo XX																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare a filo di strada. Altezza di due piani. Copertura piana. La parte centrale è sopraelevata rispetto alle parti laterali. Fronte su strada scandita da strette lesene con finestrone ad arco ribassato a piano terra e finestre rettangolari al 1°, marcapiano. Finestre anche nel rialzo della copertura. All'interno sui due piani, tre file di pilastri sorreggono soletta con travi sporgenti. Verso il lato ovest serie di finestre rettangolari. Vano scale interne. Una tettoia a nord. Spigolo sud ovest arrotondato																		Pilastrini in cemento Muri di tamponamento in mattoni Coperture in cemento Fronti intonacati Contorni delle finestre in pietra artificiale Marcapiano e lesene in cemento Serramenti in ferro Pavimenti in cemento Scale in pietra Ringhiera in ferro																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: ad ovest strada interna in acciottolate con marciapiede in cemento																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																																												
NEG. 94.3/99.9/99.22/83.16																																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

