



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale con torre																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palma il Vecchio																		N. CIV. 1									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0140603																	
ATASTO Boccaleone f.9;mp.1373																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
ROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									1 2																	
ROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo:la torre è creata ex novo ad imitazione delle due rotonde della cerchia quattrocentesca.(torre del Galgario e del Cavettone a nord del Lapacano)																		Edificio a pianta irregolare addossato ad altri edifici.A nord ovest torre semicircolare alta circa 8m.Altezza di due piani più sottotetto.Piano terra:finestra quadrata.Primo piano porta-finestra con ringhiera.Sottotetto:piccola apertura ellissoidale.Cornice di coronamento sporgente.Tetto a com...									Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Torre:muratura a vista.Scarpa in arenaria a sud-ovest. Fronte intonacata. Scaletta in arenaria davanti all'entrata Abbaino in legno.																										
Finestre quadrata sopra la scarpa della torre e porta d'ingresso.																		no.A sud-ovest:due piani con aperture rettangolari.Abbaino.Tetto a falde.									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:il muro perimetrale del fronte est è un tratto delle muraine.In alto due finestre cieche. Spazio asfaltato davanti alla facciata con piccola scaletta d'accesso alla casa. A sud-ovest distributore benzina.									Restauro torre(revisione aperture). Applicazione di idrorepellenti alla scarpa.Trasformazione a verde dello spazio antistante.																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																											REDDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																										
NEG.87.3/87.5																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

