



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale, officina</b>																		EPOCA <b>sec. XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Moroni VIA Moroni</b>																		N. CIV. <b>168</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.13;mp.806a-2976c-2975</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>negozi, officina, abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									A=5								
																		spazi liberi									C=6								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
L'edificio, posteriore al 1945, sor- ge sull'area di un edificio dello inizio del secolo. Di esso rimane una parte del corpo C e il corpo B. (fino a tutto il secolo scorso l'a- rea era libera).																		Edificio in cortina. Pianta quasi rettangolare. Altezza di 1-2 piani. Tetto a padiglione e piano. <b>Corpo A:</b> fronte strada: serie di grandi aper- ture a piano terra, negozi e ingresso. Al primo piano due balconi ai lati e finestre quadrate al centro. Fronte cortile: al centro corpo vano scale sporgente con grande finestra rettangolare allungata. Al primo piano balconi lunghi quanto la fronte. <b>Corpo B:</b> fronte strada: due grandi aper- ture rettangolari con grande terrazza sovrastante, sopra di essa picco- la costruzione rettangolare con copertura piana e tettoia. Fronte cortile a due piani, copertu- ra piana.									<b>Corpo A:</b> struttura in c.a., muratura in mattoni. Solai e tetto misto, manto in eter- nit e cemento (vano scale). Fronti intona- te. In facciata piano terra rivesti- to in travertino, contorni in lastre in travertino. Vano scale in c.a. rivestito in marmo. Pianerottoli pavimentati in mat- tonelle. Balconi in c.a. con tettoia in ondolux. Alle finestre tapparelle. <b>Corpo B:</b> struttura in c.a., muratura in mat- toni; copertura in cemento. Alle aperture sulla strada saracinesche. <b>Corpo C:</b> parte a sud, struttura in c.a., parte a nord struttura in mattoni. Andro- ne pavimentato in ceppo. <b>PROPOSTE RESTAURO:</b> liberare il cortile dai corpi C. Levare rivestimento marmoreo al piano terra in facciata. Riacciottola- re il cortile.								
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: <b>Corpo C:</b> (garage, piccoli magazzini), un piano, pianta irregolare, coperture piane e a due falde, aperture rettangolari. A Ampio androne, copertura piana. Cortile leggermente sopraelevato rispet- to alla strada, pavimentato in ciot- toli e ghiaia con airole verdi.									REDATTA DA <b>G.M. Labaa-maggio 1973</b>								
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>								
NEG.87.27/123.3/121.22/132.7																											VISTA DA								
1									2									3																	

