



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 142-154									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 1 2								
CATASTO Bergamo f.10;mp.814-819-820																		USO ATTUALE magazzino,abitazione									2 - NECESSITA DI RESTAURO																	
PROPRIETA privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									6								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio dell'inizio del XX secolo.																		Edificio interno rispetto alla									Muratura in mattoni.																	
Aggiunte:tettoia,ripostiglio in																		cortina su strada addossato a sud									Solai e tetto in legno,manto in																	
muratura e pollaio a nord-ovest.																		ad altri edifici.Altezza di due									coppi.																	
																		piani.Pianta irregolare.Scala e-									Fronti intonacate.																	
																		sterna.Copertura a una -due falde.									Contorni in cemento(in parte in arena-																	
																		Aperture dalle dimensioni eteroge-									ria).																	
																		nee.									Tettoia in lamiera.																	
																											Scala in mattoni,gradini in grani-																	
																		glia.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Tracce di decorazione pittorica a									Si propone la demolizione dell'edifi-																	
																		nord(di tipo geometrico primi '900)									cio per dare <sup>spazio</sup> alla casa della scheda																	
																		Camino all'interno.Colonna in fer-									n.01.4.06.11.Recuperare inferriata('800																	
																		ro del primo '900 sostiene la tet-									e colonnina in ferro.																	
																		toia .Ex inferriata ad arco ribas-																										
BIBLIOGRAFIA																		sato di una bottega ottocentesca m-																										
																		rata nel ripostiglio.Cortile nord																										
																		acciotolato.Cortile est in cemen-																										
																		to.																										
																		negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDDATA DA G.M.Labaa-maggio 1973																	
NEG.124.34a/124.17a/124.27a																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

