



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edifici artigianali																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110621																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 122									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO A } 5 B } C = 6																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.837-835																		USO ATTUALE officina -laboratorio																																			
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																	
ROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
ROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo:corpo B.																		Edificio interno rispetto alla cortina su strada con pianta irregolarmente a L.Altezza a uno -due piani.Coperture a due falde.									Corpo nord:murature in mattoni.																										
Prima e dopo il 1945:corpo A.																		Corpo nord:officina alta 6m,locale unico con ampi finestroni con inferriate,tetto a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.Serramenti e inferriate in ferro.Fronti intonacate.																										
																		Corpo ovest:laboratorio(falegnameria)formato da due corpi di fabbrica accostati(due e un piano)due falde.									Corpo ovest:struttura in c;a. e mattoni;coperture in legno e manto in marsigliesi e coppi.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ampie aperture rettangolari.									Serramenti eterogenei,fronte intonacata.																										
																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																											Ristrutturare la fronte ovest verso il cortile(dare unità).Demolire piccolo corpo di fabbrica(C) addossato all'edificio alla scheda n.01.1.06.19.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																																			
NEG.125.14/125.17																											REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										

