




1									2									3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 2 2											
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni									N. CIV. 118									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO											
CATASTO Bergamo f.10;mp.843-844																																						
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio,abitazione																													
STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									A=3											
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									B=6											
																		spazi liberi																				
																		DESTINAZIONE DI PIANO																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde.									Muratura in mattoni, mista, intonacata. Solai in legno.											
In cortile costruito nel XX secolo un corpo di fabbrica a un piano.																		Fronte strada: al piano terra negozio con apertura rettangolare e portale arcuato d'ingresso ad arco ribassato. Zoccolatura. Comignolo centrale. Nello stretto cortile sul lato sud, corpo di fabbrica a un piano con terrazza sovrastante e parziale copertura con tettoia.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Portale e alcuni contorni in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico. Androne e cortile in cemento. Tettoia in ondulato plastico e serramento del negozio in ferro.											
PROPRIETARIO ATTUALE																		Androne largo e lungo con volta a botte.									PROPOSTE DI RESTAURO											
																											Rifare gli intonaci. Demolire corpo di fabbrica in cortile. Pasticciare in arenaria l'androne.											
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																				
NEG.120.2/125.21/125.22 Scheda bis																											REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973											
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973											
																											VISTA DA											





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA Moroni									N. CIV. 188 118									0 1 1 0 6 2 2								
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973									VISTA DA																	
SCHEMA TIPOLOGICO SCALA 1:200 SCHEDA G1.1.06.22																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										