



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA vicolo S.Lazzaro																		N. CIV. 2									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 2 6																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.2703																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE bar,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina, pianta a C. Tet-									Muratura mista, intonacata.																										
Nel XX secolo: sull'area del corti-																		to a due falde a padiglione. Altezza									Tetto con orditura in legno e manto in																										
le costruita scala esterna di ce-																		za di tre piani più sottotetto abi-									coppi.																										
mento che porta al ballatoio del																		tato. Fronte su via Moroni: verso sud									Piano terra su via Moroni con rivesti-																										
primo piano. Completa ristrutturazione																		apertura arcuata a sesto ribassato									mento in marmo. Contorni delle finestre																										
del piano terra: abolito poi																		(vicolo S.Lazzaro). Ampia apertura									in arenaria.																										
tale e androne d'ingresso in via																		rettangolare (bar). Ai piani superiori									Ballatoi in graniglia o cemento?																										
Moroni per ampliare il bar. Locali																		ri finestre rettangolari (più piccole									Tettoia in ondolux.																										
magazzino a ovest trasformati in																		nel sottotetto.) Due comignoli									Vicolo acciottolato.																										
retro bar.																		tra le due ali del fabbricato rampa																																			
																		di scale esterne con tettoia e																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		due ballatoi sovrastanti. Torre di									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		gabinetti tra il vicolo e le scale.									Ripristinare la tipologia originaria.																										
																		Sul fronte ovest aperture rettangola-									In facciata togliere rivestimento mar-																										
																		ri di varia misura.									moreo al piano terra e i lampioni. Ri-																										
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: in fac-									vedere serramenti e insegne. Ripristina-																										
ciata finestre centrali accostate.																		Sottopassaggio coperto a est con									re cortiletto. Togliere tettoia.																										
volta a botte. Nel secondo sottopassaggio																		a soffitto piano, portale di									Completo risanamento interno.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		ingresso rettangolare e finestrini																																			
NEG. 120.7/97.2/122.17/122.18																		rettangolari (servizi igienici bar).									REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																										
																		Rivestimento al piano terra in con-									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																		trasto con l'ambiente.									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

