



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Moroni VIA Moroni									N. CIV. 68									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10;mp.891																		2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata									USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									1 2 A=3								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2 B=5								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo. Aggiunta terrazza sul retro(sec. XIX). Intorno al 1950 ristrutturazione del retro. (probabile rettifica delle aperture).									Edificio in cortina a pianta rettangolare allungata.Altezza di 4 piani più sottotetto.Tetto a due falde.Fronte strada:al piano terra 2 aperture rettangolari(negozi)e bugnatura.Sopra il marcapiano finestre rettangolari(al 1° piano con cornice sostenuta da mensole)all'ultimo piano più piccole,piccolissime nel sottotetto.Fronte interna:sovrastante;al 1° piano aperture rettangolari che danno sulla terrazza.Ai piani superiori rispettivamente tre finestre ad arco ribassate e rettangolari,piccole aperture nel sottotetto.									Muratura in mattoni.Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Fronte intonacate. Contorni della facciata e retro bottega in arenaria. Inferrata in ferro alle finestre.Nel retrobottega tapparelle al 2° e 3° piano. Tettoia in ondolux sulla terrazza.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE E CONTESTO: contorni delle finestre che si semplificano nel negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. salendo.									PROPOSTE DI RESTAURO:riproporre il serramento del negozio a filo di strada.Togliere tapparelle alle finestre sul retro e l'insegna sopra il negozio. Togliere tettoia.								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI:l'edificio è unito all'edificio a nord(01.1.06.33)(facciata identica).								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973								
NEG.131.6/131.11/131.9																		REVISIONATA DA V?Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								
1									2									3								

