



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XV(?) - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni (vic. S. Lazzaro)									N. CIV. 50-52-54									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10;mp.899																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		piano terreno 1 2								
																		roste dell'edificio 1 2								
																		spazi liberi 1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Alcune aperture ed elementi architettonici, databili al secolo XV. Interventi negativi posteriori (apertura recente del garage che occupa uno spazio prima adibito a sala). Fu abitazione nell'800 del pittore G.B. Galizzi.									Edificio in cortina lungo il vicolo a pianta irregolare. Altezza di tre piani. Tetto a padiglione. Fronte vicolo: piano terra con apertura rettangolare uso garage. Bassa zoccolatura; al 1° e 2° piano ballatoi. Gabinetto esterno al 1° piano. Sulle altre pareti aperture varie rettangolari.									Muratura in mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Alcuni contorni in arenaria. Garage con saracinesca. Zoccolatura in intonaco rustico. Ballatoi in pietra a piano terra. Spigolo in pietre quadrate. PROPOSTE RESTAURO: liberare completamente dall'intonaco lo spigolo le pietre squadrate. Demolire gabinetto esterno. Cambiare serramento del garage e ridimensionare aperture.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									OSSERVAZIONI								
									Uno spigolo sul vicolo in grosse pietre squadrate. Muro antico a est in borlanti, con parti di cotto e finestrelle strobate al primo piano.									La numerazione è quella di via Moroni.								
BIBLIOGRAFIA																		REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
NEG. 95.30/95.12/136.36/136.37																		VISTA DA								
																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

