



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 12-14									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 4 4																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.921																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazioni									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Sec.XVIII:edificio su strada(A). Sec.XIX:corpo interno(B).																		Edificio in cortina a quattro piani nel corpo A, a due nel corpo B. Tetto a due falde. Due comignoli in facciata.									Muratura mista (prevalentemente in mattoni). Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Fronti intonacate. Serramenti del negozio con ante in ferro. Pavimento dell'androne in mattonelle di cemento. Gradini scala in arenaria. Pianerottoli in mattonelle; ringhiera in ferro.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Facciata unificata con quella dell'edificio a sud (SCHEDA 01.1.06.43) con portale arcuato in arenaria. Corpo androne con volta a botte. Lamiera festonata sopra i negozi. Negozio a nord con volta a botte.									: togliere insegna luminosa. Porre serramento negozio a nord a filo di strada. Demolire corpi interni.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Il corpo interno si addossa all'edificio e occupa l'ex cortile.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																										
NEG.142.13/142.25/142.14																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

