



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 2A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.940																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																					a b c d e GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno 1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio 1 2								
																																				spazi liberi 1 2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Sec.XV:portico.																		Edificio in cortina ad angolo di strada con portico a est.Pianta quadrangolare.Tetto a padiglione.Altezza di quattro piani più sottotetto abitabile.Portico:a due luci su tre pilastri,archi di diversa ampiezza, uno a pieno centro e uno ribassato.Soffitto piano.Piano terra fronte est;due grandi aperture rettangolari(negozio).In via S.Lazzaro zoccolatura.Aperture rettangolari e finestra con inferriata al piano terra.																		Murature in mattoni,intonacata.Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Cemento rustico sopra gli archi del portico.Rivestimento di travertino sotto il portico.Pilastri e lastricatura sotto il portico in arenaria.Zoccolatura(via S.Lazzaro).Contorni,balcone e sottogronda in pietra artificiale.Tapparelle alle finestre.								
Sec.XVII:probabile volume attuale dell'edificio.																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
Sec.XX:(prima 45)revisione generale,rifatti tutti i contorni;aggiunto balcone;sistemazione interni.																		Ai piani superiori serie di finestre a sud binate dai contorni che si semplificano salendo.Nel sottotetto finestrini.Lungo balcone d'angolo al 1° piano.																		Togliere rivestimento attorno al negozio sotto il portico.Togliere insegne e altri elementi che ingombrano il portico.Rivedere le dimensioni delle aperture del negozio.Portare a filo marciapiede i serramenti del negozio.								
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:pilastri del portico con fusto monolitico con spigoli smussati.Capitelli e basi semplificati.Inferriate del '900(interessanti).Mensole e riquadri sottogronda.																		REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
NEG.96.18/96.22/142.6																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

