



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 2																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 4 8																	
CATASTO Bergamo f.11;mp .939																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE laboratorio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Portico del XV secolo;probabilmen- te del XVII il volume attuale del l'edificio. Ristrutturato totalmente all'ini- zio del XX secolo. Nel cortile costruito un corpo di fabbrica a due piani con terrazza sovrastante;ampliato un balcone al 1° piano.																		Edificio in cortina con pianta a L. Fronte strada avanzato con portico sottostante.Tetto a due falde e a padiglione.Fronte strada:altezza di cinque piani,portico a quattro arca te a sesto ribassato su pilastri quadrangolari. Portale arcuato d'in gresso centrale e finestre rettango lari con inferriate.Ai piani supe- riori finestre rettangolari,alcune binate.Quinto piano più arretrato. Fronte interna:quattro piani più sottotetto ;sul lato nord 4 ordini di lunghi balconi.Torre di gabinet- ti esterni a ovest.Lato ovest:fine- stroni rettangolari al 1° e 2° pia- no.Ampia terrazza al 3°.A est vano scale a pianta rettangolare. CARATTERISTICHE E CONTESTO:locali a volta a piano terra.Pilastri a spi- golo smussato nel portico.Portone in legno.Piccolo cortile a sud.																		Muratura in mattoni;intonacata.Solai in legno.Tetto con orditura in legno e man- to in coppi.Pilastri del portico,porta- le,finestre al 1° piano in arenaria. Intonaco rustico fino al 1° piano.Ai pia- ni superiori finestre con contorni in pietra artificiale.Balconi e terrazza in cemento.Tettoie in ondolux.Gradini in arenaria.pianerottoli in mattonelle. Per il sottotetto rampa di scale in le- gno e mattoni.Androne e cortile in matto nelle di cemento. Demolire i corpi a sud,torre di gabinet- ti e tettoie.Unificare colori sul retro. lastricare portico. Il vano scala serve anche la casa a est (scheda n.01.1.06.47).																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																										
NEG.120.19/137.32/137.31																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																																				VISTA DA																										

