



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro									N. CIV. 4									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.938																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno			1 2			3		
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio			1 2					
																		spazi liberi			1 2					
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio ristrutturato interamente intorno al 1930.									Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di quattro piani più sottotetto. Tetto a due falde.									Muratura squadrata a vista al piano terra, mista ai piani superiori.								
Aggiunto balcone a sud.									Fronte strada: a piano terra finestre binate racchiuse in finta arcata a sesto ribassato. Bugnatura fino alle finestre del 1° piano. Zoccolo. Ingresso rettangolare a est. Ai piani superiori finestre rettangolari, alcune binate; nel sottotetto finestrelle.									Solai misti; tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
									Fronte interna: finestre rettangolari, alcune binate (ambiente di servizio). Balcone al 3° piano. Vano scale interno con parete curva.									Contorni delle finestre in pietra artificiale.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile in lastre di arenaria.								
																		Gradini in arenaria; pianerottoli in mattonelle.								
BIBLIOGRAFIA									CARATTERISTICHE E CONTESTO									FRONTI intonacate.								
									Cortile rettangolare diviso da rete metallica.									PROPOSTE DI RESTAURO								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrino, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI								
NEG. 140.17/142.7/142.24																										
																		REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973								
																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

