



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45																		VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 8D-10																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10;mp.931																																				2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata USO ATTUALE abitazione																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITA <input type="checkbox"/>						a b c d e GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno 1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio 1 2								
																																				spazi liberi 1 2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Riformata interamente intorno al 1940.																		Edificio d'angolo a pianta irregolare. Altezza di quattro piani. Copertura a padiglione. Fronte strada: altezza di un piano; due grandi aperture rettangolari (una di ingresso), finestre rettangolari con inferriata. Zoccolatura. Marcapiano.																		Strutture murarie in c.a. Fronte strada con intonaco rustico. Contorni delle aperture (1° piano) e parapetti delle finestre ai piani superiori e zoccolatura in pietra artificiale. Tapparelle. Scale con gradini in arenaria. Pianerottoli e pavimentazione androne in mattonelle.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		A nord del vano scale cavedio a pianta irregolare. Corto androne dal soffitto piano.																		Demolire tettoie in fondo al cavedio.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973								
NEG.94.9/140.20																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

