



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 0A-B -12A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 5 7																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.2282 A																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina con pianta a L.									Muratura prevalentemente in mattoni, in-																										
Inizio del XX secolo:trasformato																		Altezza di tre piani il corpo su									tonacata.Solai in legno.																										
piano terra(lato nord).																		strada;tre piani più sottotetto il									Tetto con orditura in legno e manto in																										
Costruito box in cortile e gabinetti																		corpo interno.									coppi.Contorni portali e finestre in ar-																										
esterni.																		Copertura a falde.									naria.Fronte nord:aperture rettangolari																										
Apertura rettangolare con saracine-																											al piano terra con saracinesche.																										
sca su strada.																											Box in mattoni e cemento.Copertura in																										
																											eternit.Androne pavimentato in lastre																										
																											di arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Corpo su strada:due piccoli porta-									Abbattere box e gabinetti esterni.Levan-																										
																		li arcuati ai lati del portale prin-									saracinesche.																										
																		cipale(ad arco molto ribassato che									OSSERVAZIONI																										
																		immettono nel vano scale).Verso lo																																			
BIBLIOGRAFIA																		interno ballatoio al 1° piano e 3																																			
																		balconcini sagomati con bella rin-																																			
																		ghiera in ferro.Androne corto e																																			
																		spazioso dal soffitto piano.Nello																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		androne-pianerottolo del vano sca-									REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																										
																		le a sud,pozzo a muro.Alcuni sof-									REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																		fitti decorati nel corpo a nord.									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

