



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 14									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 5 9								
CATASTO Bergamo f.10;mp.905																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE officina idraulica,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R .G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									A=3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									B=6								
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVII secolo. Sec.XIX:trasformazioni(aggiunti balconi,trasformazione scale, ecc) Sec.XX:chiusura del portico per ricavarvi officina idraulica. Alterate logge.Terrazza.Costruito un corpo di fabbrica a sud e tettoie nel cortile.Murate alcune aperture arcuate nel vano scale. Aggiunti balconi di varie dimensioni e un corpo di fabbrica sopra lo sbocco dell'androne nel cortile.Torre di gabinetti esterni a nord.																		Edificio in cortina con pianta a T. Tetto a padiglione. Altezza di quattro piani il corpo su strada,uno-due piani il corpo interno con portico a piano terra.									Muratura mista,prevalentemente in mattoni.Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Fronti intonacate. Contorni aperture e pilastri in arenaria.Arcate in mattoni.Gradini parte in arenaria e parte in cemento. Pianerottoli in mattonelle.Pavimento androne in lastre di arenaria.Cortile e terrazza in cemento.Alcune controsoffittature in legno.																	
PROPRIETARIO:																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		Su strada,a piano terra,portale ad arco ribassato e due finestre con inferriate.Logge arcuate su pilastri quadrati con capitelli,oggi in gran parte alterate.Portico a tre arcate a sesto ribassato su pilastri con terrazza sovrastante a ovest.Stretto e lungo cortile con elemento decorativo in funzione prospettica nella parete di fondo.									Restauro generale ricomponendo la antica tipologia.Liberare il cortile. Riaprire il portico e le logge.Demolire le parti aggiunte.Trasferire la officina idraulica.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																	
NEG.141.2a/94.11/141.4a/141.5a																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
Scheda bis																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																								NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ Moroni																		VIA S.Lazzaro						N. CIV.14		
REDAITTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973						VISTA DA		
<p>SCHEMA TIPOLOGICO 06-59</p> <p>altri elementi di identificazione grafica e fotografica.</p>																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9