



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>S.Lazzaro</u>																		N. CIV. <u>16B-18</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 6 1																	
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.298AP-902</u>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <u>religiosa- privata</u> USO ATTUALE <u>magazzino,abitazione</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>												a b c d e																																
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi:									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
<u>Sec.XVII</u>																		<u>Edificio in cortina a pianta irregolare.Tetto a padiglione e a due falde.Altezza di due piani.Fronte strada:piano terra tre grandi finestre rettangolari con inferriata e due aperture d'ingresso.Ampio locale al piano terreno uso magazzino.Zoccolatura.Stretto e lungo passaggio interno in gran parte coperto con slargo centrale.Fronte sud: aperture di diverse dimensioni a botte.</u>									<u>Muratura mista per la quasi totalità in mattoni.Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Fronti intonacate.</u>																										
<u>Restauro recente.</u>																											<u>Quasi tutti i contorni delle aperture in arenaria.Scala in arenaria;pianetot-toli in mattonelle.</u>																										
																											<u>Pavimentazione del passaggio in parte in lastre di arenaria.</u>																										
																											<u>Il resto cemento.</u>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Accessi alla chiesa,alla sacrestia e alla chiesa parrocchiale tramite scala interna.Fronte nord:finestre rettangolari e accesso arcuato al piccolo cortile(ora coperto):corpo B.Al 1° piano una finestra orizzontale.Tetto con lucernari.Ballatoio sul lato ovest del cortile.Lastra tombale nel passaggio.									PROPOSTE DI RESTAURO									Cambiare porta di accesso dalla via al passaggio.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI									Aprire al pubblico il passaggio per il vicolo S.Lazzaro.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA									G.M.Labaa-maggio 1973																	
																											REVISIONATA DA									V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

